

IOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO				
FECHA: 25/05/2015		ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE		
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		CARGO: ANALISTA TIC		
ACTIVIDADES				
Se ha realizado la revisión de cada uno de los equipos informáticos para determinar su estado actual y recomendaciones para su baja.				
Cabe indicar que según documentación oficial emitida por la Dirección Nacional de Tecnologías del Ministerio de Salud Pública con documento DNTIC-INF-SOP-042-2015 (Anexo 1) se encuentran las especificaciones mínimas a considerar para que un equipo informático sea adquirido y por ende sea lo recomendable para su uso en la actualidad.				
Se considera la siguiente tabla como resumen que abarca los Informes Técnicos de Baja de Equipo Informático del 1 al 61 considerados bajo la recomendación del Ing. Hugo Freire Analista TIC Zonal con los siguientes estados:				
<ul style="list-style-type: none">- Bueno= Equipos que tienen características técnicas aceptables y está en correcto funcionamiento [Funcional]- Malo = Equipos que tienen alguna parte o pieza dañada y por lo tanto son [No funcional]- Obsoleto= Equipos que tiene características técnicas limitadas, pero que si funcionan [Obsoleto funcionales]- Dar de Baja = Equipos que tiene características técnicas limitadas y que tienen alguna parte o pieza dañada y que no existen las piezas en el mercado.				
TABLA DE EQUIPOS ANALIZADOS				
N INFORME	CODIGO	ACTIVO	ESTADO	
1	910	COMPUTADORA PORTATIL	DAR DE BAJA	
2	2532	COMPUTADORA PORTATIL area2 Dra Sacha	DAR DE BAJA	
3	2029	COMPUTADORA PORTATIL Kapawi Mont-	DAR DE BAJA	
4	911	CPU	DAR DE BAJA	
5	1215	CPU AREA PAI Donado MSP.	DAR DE BAJA	
6	1302	CPU DUAL 1.8 SUPER	DAR DE BAJA	
7	1476	CPU MSP.estadist,	DAR DE BAJA	
8	2017	CPU 2.66 INTEL	DAR DE BAJA	
9	858	CPU Contab.	DAR DE BAJA	
10	1596	CPU Dorad DSP	DAR DE BAJA	
11	1303	CPU DUAL 1.8 SUPER	DAR DE BAJA	
12	1304	CPU DUAL 1.8 SUPER	DAR DE BAJA	
13	1305	CPU DUAL 1.8 SUPER	DAR DE BAJA	
14	1301	CPU DUAL 1.8 SUPER-	DAR DE BAJA	
15	1306	CPU DUAL 1.8 SUPER-shell	DAR DE BAJA	
16	868	CPU INTEL P.IV	DAR DE BAJA	

IOSPITAL PROVINCIAL PUYO


17	1004	CPU INTEL PENTIUM IV	DAR DE BAJA
18	869	CPU INTEL PENTIUN IV	DAR DE BAJA
19	2140	CPU pacayacu MSP	DAR DE BAJA
20	877	CPU SUPER POVER P.4	DAR DE BAJA
21	3018	IMPRESORA	DAR DE BAJA
22	568	IMPRESORA LX300	DAR DE BAJA
23	2594	IMPRESORA 2010 de analizador quimica	DAR DE BAJA
24	2548	IMPRESORA dona PAMAFRO	DAR DE BAJA
25	13277	IMPRESORA LEXMAR	DAR DE BAJA
26	571	IMPRESORA LX300	DAR DE BAJA
27	572	IMPRESORA LX300286496SANSUN	DAR DE BAJA
28	2298	IMPRESORA MULTIFUNION Cien.y tecnologia	DAR DE BAJA
29	13263	IMPRESORA SAN ML 2010	DAR DE BAJA
30	13266	IMPRESORA SAN ML 2010	DAR DE BAJA
31	1382	IMPRESORA SANSUM 2240 contab.	DAR DE BAJA
32	5721	IMPRESORA SANSUM ML 1610	DAR DE BAJA
33	1488	MONITOR	DAR DE BAJA
34	1252	MONITOR MSP	DAR DE BAJA
35	2141	MONITOR pacayacu MSP	DAR DE BAJA
36	1315	MONITOR 17 FLAT PANELFarmacia	DAR DE BAJA
37	2105	MONITOR 17 plano sansun	DAR DE BAJA
38	1292	MONITOR APS	DAR DE BAJA
39	1294	MONITOR ECONOMATO	DAR DE BAJA
40	2109	MONITOR estadistica	DAR DE BAJA
41	2161	MONITOR LCD 18.5 LG	DAR DE BAJA
42	1493	MONITOR LG LCD 17902mxkd0z829estad.	DAR DE BAJA
43	2599	MONITOR negro18	DAR DE BAJA
44	1551	MONITOR PLANET area	DAR DE BAJA
45	1598	MONITOR PLANO 63503380NN08 area pai	DAR DE BAJA
46	2333	MONITOR plano DE 19" dir.	DAR DE BAJA
47	1409	MONITOR preparacion	DAR DE BAJA
48	2590	MONITOR SANSUM 18.5 LCDcaja	DAR DE BAJA
49	2051	MONITOR SANSUN	DAR DE BAJA
50	1100	REGULADOR	DAR DE BAJA
50	2054	REGULADOR 2000 firmesa	DAR DE BAJA
50	16325	REGULADOR 2000VA Estad.	DAR DE BAJA
50	20527	REGULADOR DE VOLTAGE 1200W	DAR DE BAJA
50	2212	REGULADOR DE VOLTAJE	DAR DE BAJA
50	2213	REGULADOR DE VOLTAJE	DAR DE BAJA
50	2218	REGULADOR DE VOLTAJE	DAR DE BAJA
50	2221	REGULADOR DE VOLTAJE	DAR DE BAJA
50	2232	REGULADOR DE VOLTAJE	DAR DE BAJA

IOSPITAL PROVINCIAL PUYO

50	2233	REGULADOR DE VOLTAJE	DAR DE BAJA
50	5724	REGULADOR PARA OXIGENO	DAR DE BAJA
50	8623	REGULAMATIC	DAR DE BAJA
50	20254	UPC REGULADOR APC 550	DAR DE BAJA
50	4182	UPS	DAR DE BAJA
50	14615	UPS	DAR DE BAJA
50	13147	UPS 500 VA	DAR DE BAJA
50	13268	UPS 500 VA	DAR DE BAJA
50	13271	UPS 500 VA	DAR DE BAJA
50	13270	UPS 600 VA	DAR DE BAJA
50	18346	UPS DPSP	DAR DE BAJA
50	13341	UPS FORZA 750 A 417CO6017 Estadística	DAR DE BAJA
50	18657	UPS REG FORZA 750 adm.	DAR DE BAJA
51	537	TELEFAX	DAR DE BAJA
52	773	TELEFAX	DAR DE BAJA
53	774	TELEFAX	DAR DE BAJA
54	1015	TELEFAX	DAR DE BAJA
55	1209	TELEFAX CON IDENTIFICADOR -.6DABA066825	DAR DE BAJA
56	861	CPU Administrativo ATX Pentium IV	DAR DE BAJA
57	863	CPU FARMACIA PENTIUM IV SUPER POWER LG	DAR DE BAJA
58	1334	Cpu intel ATX SUPER POWER Is17	DAR DE BAJA
59	2336	Impresora FX890	DAR DE BAJA
60	1725	MONITOR LG 712NDVW3J3359	DAR DE BAJA
61	2607	MONITOR PLANO 207FNHF75723	DAR DE BAJA

ATENTAMENTE:


Ing. Clay Guadalupe
Analista TIC



IOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015		N° :1
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE
		CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
910	01-Jan-06	COMPUTADORA PORTATIL ecosysten- toshiba -DR260GB5400 RMP DVD
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none">• Botón de encendido presente dureza al presionar, lo que ha generado mayor dificultad al presionarlo; actualmente no enciende. <p>Para comprobar su estado se procedió a puentear el encendido obteniendo las siguientes anomalías:</p> <ul style="list-style-type: none">• El BIOS presenta una señal de alerta de error de disco duro.• El disco duro genera un sonido de arranque continuo, lo que indica que está totalmente defectuoso. El reemplazo genera la necesidad de adquirir un disco duro IDE los cuales están discontinuados.• Ha cumplido el ciclo de vida útil del equipo		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none">• Dar de baja al equipo.		
ATENTAMENTE:		
<div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC</div> <div> HOSPITAL PROVINCIAL "PUYO" TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</div>		





IOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015		N° :2
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE
		CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
2532	29-Mar-12	COMPUTADORA PORTATIL area2 Dra Sacha INSPIRON N4050 CHINA SERVICE TAG S/COVMBR1 26174497789 EXPRESS SERICE CODE CE0984 NEGRA+CARGADOR +M
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none">• La portátil no enciende.• El procesador presenta recalentamiento extremo en un promedio de 20 segundos después de presionar el botón de encendido.• El chip de video provoca recalentamiento.• Componente relevantes del mainboard y procesador se recalientan		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none">• Realizar un reballing para reparar la GPU• Reemplazar el mainboard y el procesador.• Los gastos de reparación serán mayores al costo del equipo por lo que la principal recomendación es dar de baja al equipo en mención.		
ATENTAMENTE:		
<div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC</div> <div></div>		



IOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015 UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		N° :3 ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
2029	05-Jan-10	COMPUTADORA PORTATIL Kapawi Mont-. HP COLOR NEGRA TOUCHSMART 0014444074606S/NKW369IR4YAD67RG DONA JUNTA DE MONTALVO
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none"> La característica de pantalla giratoria del equipo presenta un atasco en el sistema mecánico lo que ha provocado el desprendimiento de los cables, conectores e incluso la placa mismo. El equipo ha cumplido con la vida útil. 		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none"> Dar de baja al equipo. 		
ATENTAMENTE: <div>  <div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC </div>  </div>		



IOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015		N° :4
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE
		CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
911	01-Jan-06	CPU ecosystem.
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none">La fuente de poder presenta daños eléctricos causando literalmente el daño en serie de las partes excepto de la unidad de cdromEl equipo ha cumplido con la vida útil		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none">El equipo no se puede reparar debido a que se debe reemplazar el 90 % de sus partes.Dar de baja al equipo		
ATENTAMENTE:		
<div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC</div> <div></div>		



HOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015		N° :5
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE
		CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
1215	08-Apr-07	CPU AREA PAI Donado MSP. Moni plano 63503380NN08/63502860NN08 CPU 512MB,Parlantes,teclado zc6a0101188 regul 060722 windos xp,
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none">Las características del equipo están discontinuadas.El equipo ha cumplido con la vida útil.		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none">Dar de baja al equipo.		
ATENTAMENTE:		
<div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC</div> <div></div>		



OSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015		N° :6
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE
		CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
1302	20-Dec-07	CPU DUAL 1.8 SUPER cpu
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none">Las características del equipo están discontinuadas.El equipo ha cumplido con la vida útil.		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none">Dar de baja al equipo.		
ATENTAMENTE:		
<div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC</div> <div> HOSPITAL PROVINCIAL "PUYO" TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</div>		



IOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015		N° :7
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE
		CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
1476	18-Mar-09	CPU MSP.estadist, cpu-teclado-muse-parlan
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none">El chip GPU del equipo no emite señal VGAEl ventilador del procesador se encuentra con las aspas rotas.El equipo ha cumplido con la vida útil.		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none">Dar de baja al equipo.		
ATENTAMENTE:		
<div><div>Ing. Clay Guadalupe Analista TIC</div><div></div></div>		



HOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015		N° :8
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE
		CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
2017	12-Jan-10	CPU 2.66 INTEL 500 DISCO DURO 2.66 MEMORIA RAM 2.9 QUEMADOR DE CD
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none">Fuente de poder emite voltajes erróneos lo que ha provocado que el mainboard y procesador presente funcionamiento intermitente.El equipo ha cumplido con la vida útil		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none">Dar de baja al equipo.		
ATENTAMENTE:		
<div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC</div> <div></div>		



HOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015		N° :9
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE
		CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
858	01-Jan-06	CPU Contab. Pentium IV ATX super Power (contabilidad)
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none">• La tecnología del equipo esta discontinuada.• La memoria RAM presenta oxido en la ranura de conexión• El equipo ha cumplido con la vida útil.		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none">• Dar de baja al equipo.		
ATENTAMENTE:		
<div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC</div> <div></div>		

HOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015		N° :10
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE
		CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
1596	25-May-09	CPU Dorad DSP Donado POR DPSP PROCEDOR.2.3 MONITOR PLANEL18.5,,MOUSE TECLADO
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none">• Procesador presenta dos pines rotos.• El mainboard está discontinuado• El equipo ha cumplido con la vida útil.		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none">• Dar de baja al equipo.		
ATENTAMENTE:		
<div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC</div> <div></div>		



IOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015		N° :11
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE
		CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
1303	20-Dec-07	CPU DUAL 1.8 SUPER cpu nonit17 sansun ha17h9np912654 flatex panel,ups kb0724219272 impr lassansusn 2010 4461bkdp807396
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none">El procesador no cuenta con un ventilador debido a que se encuentra con aspas rotas.Uno de los capacitores de la mainboard se encuentra fuera de su lugar.El mainboard, memoria RAM y procesador se encuentra descatalogado.El equipo ha cumplido con su vida útil.		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none">Dar de baja al equipo.		
ATENTAMENTE:		
<div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC</div> <div></div>		



HOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015 UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		N° :12 ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
1304	20-Dec-07	CPU DUAL 1.8 SUPER cpu nonitor 17 sansun ha17h9np912599 flatex panel,ups kb0724219201 impr sansusn 2010.4461bkdp809141
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none"> Disco duro averiado, procesador faltante. Equipo discontinuado. El equipo ha cumplido con su vida útil. 		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none"> Dar de baja al equipo. 		
ATENTAMENTE: <div>  <div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC </div> </div> <div>  </div>		



IOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015 UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		N° :13 ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
1305	20-Dec-07	CPU DUAL 1.8 SUPER cpu nonitor 17 sansun ha17h9np9200 flatex panel,ups kb0724219174 impr sansusn 2010 4461bkdp727070
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none"> El equipo contiene partes oxidadas lo que es obsoleto. El equipo cumplió con su vida util. 		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none"> Dar de baja al equipo. 		
ATENTAMENTE: <div>  <div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC </div> <div>  </div> </div>		



IOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015 UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		N° :14 ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
1301	20-Dec-07	CPU DUAL 1.8 SUPER- cpu APOLO
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none"> El procesador contiene partes quemadas(presenta "ollin") . El equipo ya cumplió con su vida útil. 		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none"> Dar de baja al equipo. 		
ATENTAMENTE: <div>  <div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC </div> </div> <div>  </div>		



IOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015		N° :15
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
1306	20-Dec-07	CPU DUAL 1.8 SUPER-shell cpu nonitor 17 sansun ha17h9np908492 flatex panel,ups kb0724219713 impr sansusn 2010 446bkdp901298
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none"> El equipo contiene partes oxidadas como mainboard y unidades de cdrom. El equipo cumplió con su vida útil. 		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none"> Dar de baja al equipo. 		
ATENTAMENTE: <div>  <div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC </div> <div>  <div> HOSPITAL PROVINCIAL "PUYO" TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN </div> </div> </div>		



HOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
		N° :16
FECHA: 25/05/2015		ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
868	01-Jan-06	CPU INTEL P.IV Super power 2.8 ghz atx Docencia monitor aps.DT15HCER12209VSANSUM DT15UPSPNIXBM
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none">• El equipo es obsoleto, no requiere revisión alguna debido a que ya esta discontinuado• El equipo cumplió con su vida útil.		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none">• El equipo cumplió con su vida útil.		
ATENTAMENTE:		
<div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC</div> <div></div>		



HOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015 UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		N° :17 ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
1004	11-Apr-06	CPU INTEL PENTIUM IV contabilidad-3.0 GHZ ATX super power
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none"> El equipo esta descontuado. 		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none"> El equipo cumplió con su vida útil. 		
ATENTAMENTE: <div>  <div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC </div> <div>  </div> </div>		

HOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015		N° :18
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE
		CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
869	01-Jan-06	CPU INTEL PENTIUN IV Pentium IV 2.8 ghz atx super economato
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none">• El equipo esta discontinuado.• El equipo cumplió con su vida útil.		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none">• Dar de baja al equipo.		
ATENTAMENTE:		
<div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC</div> <div></div>		

HOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO

N° :19

FECHA: 25/05/2015

ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE

UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS

CARGO: ANALISTA TIC

CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
2140	30-Sep-10	CPU pacayacu MSP donado por MSP INTEL CORE 2 DUO 2.93 GHZ

DIAGNOSTICO

- El mainboard no da señal VGA.
- Memoria RAM muestra un sonido de desperfecto.
- El equipo cumplió con su vida útil.

RECOMENDACIONES

- Dar de baja al equipo.

ATENTAMENTE:


Ing. Clay Guadalupe
Analista TIC



HOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015		N° :20
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE
		CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
877	01-Jan-06	CPU SUPER POVER P.4 Atx Farmacia del Area
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none">El equipo esta discontinuado.El equipo cumplió con su vida útil.		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none">Dar de baja al equipo.		
ATENTAMENTE:		
<div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC</div> <div></div>		



IOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015 UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		N° :21 ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
3018	03-Mar-14	IMPRESORA S/N Z5NIBKAB600062J SANSUM ML 1865 NEGRA
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none"> El sistema de alimentación de papel se encuentra roto. 		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none"> Dar de baja a la impresora debido a que la parte a reemplazar no se encuentra en el mercado. 		
ATENTAMENTE: <div> <div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC </div> <div> </div> </div>		



HOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015		N° :22
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE
		CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
568	01-Jan-06	IMPRESORA LX300 C 29 4160002212629272 P-170a EPSON contabilidad
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none">La impresora esta discontinuada.		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none">Dar de baja al equipo.		
ATENTAMENTE:		
<div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC</div> <div> HOSPITAL PROVINCIAL "PUYO" TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</div>		



HOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015 UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		N° :23 ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
2594	04-Apr-08	IMPRESORA 2010 de analizador quimica S/N4461BKDPA026682
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none"> El engrane de rotación del depósito del tóner encuentra roto en dos partes. La vida útil del equipo esta cumplida 		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none"> Dar de baja al equipo. 		
ATENTAMENTE: <div>  <div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC </div> <div>  </div> </div>		

HOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015		N°: 24
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE
		CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
2548	07-May-12	IMPRESORA dona PAMAFRO XEROX phaser 3250 S/NMXX896764
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none">• El alimentador de papel presenta desgaste que impide que la hoja sea recogida.• El fusor está roto.		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none">• Dar de baja a la impresora.		
ATENTAMENTE:		
<div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC</div> <div></div>		

HOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015		N°: 25
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE
		CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
13277	27-Dec-07	IMPRESORA LEXMAR
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none">• La impresora se encuentra discontinuada.• El equipo ha cumplido con su vida util.		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none">• Dar de baja al equipo.		
ATENTAMENTE:		
<div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC</div> <div></div>		



HOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015		N° :26
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
571	01-Jan-06	IMPRESORA LX300 ETUY214845 (Docencia)
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none"> El equipo esta discontinuado. El equipo ha cumplido con su vida útil. 		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none"> Dar de baja al equipo. 		
ATENTAMENTE: <div> <div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC </div> </div> <div> <div> HOSPITAL PROVINCIAL "PUYO" TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN </div> </div>		



HOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015		N° :27
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE
		CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
572	01-Jan-06	IMPRESORA LX300286496SANSUN en tarqui -ci 30000021a18506671
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none">• El equipo esta discontinuado.• El equipo ha cumplido con su vida útil.		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none">• Dar de baja al equipo.		
ATENTAMENTE:		
<div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC</div> <div></div>		



IOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015		N° :28
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
2298	18-Mar-11	IMPRESORA MULTIFUNION Cien.y tecnologia XEROXU/AG536883
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none"> Fusor se encuentra roto El equipo cumplió con su vida útil. 		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none"> Dar de baja al equipo. 		
ATENTAMENTE: <div>  <div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC </div>  </div>		



IOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015 UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		N° :29 ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
13263	20-Dec-07	IMPRESORA SAN ML 2010 4461bkdp807396
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none"> La placa se encuentra quemada el capacitor de alimentación de energía. El equipo cumplió con su vida útil. 		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none"> Dar de baja al equipo. 		
ATENTAMENTE: <div>  <div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC </div> </div> <div>  <div> HOSPITAL PROVINCIAL "PUYO" TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN </div> </div>		



HOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015		N° :30
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE
		CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
13266	20-Dec-07	IMPRESORA SAN ML 2010 4461bkdp901298
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none">EL equipo cumplió con su vida útil.		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none">Dar de baja al equipo.		
ATENTAMENTE:		
<div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC</div> <div></div>		



IOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015		N° :31
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
1382	24-Nov-08	IMPRESORA SANSUM 2240 contab. serie...
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none"> El funcionamiento de la impresora indica que los voltajes emitidos al interior de la placa son variables y no corresponden a los 12v y 5v El equipo ha cumplido con su vida util. 		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none"> Dar de baja la equipo. 		
ATENTAMENTE: <div> </div> <div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC </div> <div> </div>		



IOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015		N° :32
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
5721	14-Nov-06	IMPRESORA SANSUM ML 1610
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none"> El equipo ha cumplido con su vida útil. 		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none"> Dar de baja al equipo. 		
<div> <div>ATENTAMENTE:</div> <div> <div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC </div> </div> </div>		





IOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
N° :33		
FECHA: 25/05/2015		ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
1488	11-Apr-06	MONITOR 17HDJQ900487F SANSUM NEGRO
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none">• Monitor no enciende no emite señal.• Equipo ha cumplido con su vida útil.		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none">• Dar de baja al monitor.		
ATENTAMENTE:		
<div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC</div> <div>HOSPITAL PROVINCIAL "PUYO" TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</div>		



HOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015		N° :34
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
1252	18-Mar-09	MONITOR MSP CM17HAF5521S56T SANSUM Dra Rivera
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none"> Monitor no enciende, placa quemada. Equipo cumplió con su vida útil. 		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none"> Dar de baja al equipo. 		
ATENTAMENTE: <div> <div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC </div> </div> <div> <div> HOSPITAL PROVINCIAL "PUYO" TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN </div> </div>		

HOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO

N° :35

FECHA: 25/05/2015

ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE

UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS

CARGO: ANALISTA TIC

CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
2141	30-Sep-10	MONITOR pacayacu MSP LCDTFT 18.5 SANSUM COLOR NEGRO serieV893H9NZ416612M


DIAGNOSTICO

- Monitor presenta rayones profundos en el LCD

RECOMENDACIONES

- Dar de baja al equipo.

ATENTAMENTE:


Ing. Clay Guadalupe
Analista TIC





IOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015		N° :36
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE
		CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
1315	07-Apr-08	MONITOR 17 FLAT PANELFarmacia 2950780071 sansun ls17HANSS/XBM SER.HA17HVZQ115141
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none">El equipo ha cumplido con su vida útil.		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none">Dar de baja al equipo.		
ATENTAMENTE:		
<div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC</div> <div></div>		

IOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015		N° :37
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE
		CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
2105	20-Dec-07	MONITOR 17 plano sansun negro ha 17h9NP9200
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none">Placa de monitor quemada en su interior.El equipo ha cumplido con su vida útil.		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none">Dar de baja al equipo.		
ATENTAMENTE:		
<div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC</div> <div></div>		



IOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015		N° :38
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE
		CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
1292	01-Jan-06	MONITOR APS DT15HCER12209V SANSUN
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none">• Equipo discontinuado.• Monitor ha cumplido con su vida útil.		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none">• Dar de baja al equipo.		
ATENTAMENTE:		
<div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC</div> <div><div>HOSPITAL PROVINCIAL "PUYO" TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</div></div>		

HOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015		N° :39
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE
		CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
1294	01-Jan-06	MONITOR ECONOMATO ATX SUPER
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none">Monitor no es adecuado para su uso debido a que presenta chispas al conectar.		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none">Dar de baja al equipo.		
ATENTAMENTE:		
<div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC</div> <div> HOSPITAL PROVINCIAL "PUYO" TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</div>		



IOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015 UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		N° :40 ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
2109	23-Apr-09	MONITOR estadística lb15h9ll2o7354b negro grande sansum mod.sinc master 591s
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none"> Monitor emite señal pero con varias rayas en su LCD. 		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none"> Dar de baja al equipo. 		
ATENTAMENTE: <div> <div>Ing. Clay Guadalupe Analista TIC</div> <div>  <div> HOSPITAL PROVINCIAL "PUYO" TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN </div> </div> </div>		



HOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
N° :41		
FECHA: 25/05/2015		ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
2161	10-Dec-10	MONITOR LCD 18.5 LG CONTABILIDAD 00840DGLGD975 NEGRO
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none">Monitor no emite señal debido a que se encuentra roto.		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none">Dar de baja al equipo		
ATENTAMENTE:		
<div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC</div> <div></div>		



HOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015		N° :42
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE
		CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
1493	30-Mar-09	MONITOR LG LCD 17902mxkd0z829estad. ESTADISTICA
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none">Monitor ya terminó su vida util.		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none">Dar de baja al equipo.		
ATENTAMENTE:		
<div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC</div> <div> HOSPITAL PROVINCIAL "PUYO" TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</div>		

HOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
N° :43		
FECHA: 25/05/2015		ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
2599	01-Jan-06	MONITOR negro18 mod W194358 BEYW194350 ELG en el equipo de hematologia
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none">• Equipo discontinuado• Su tiempo de vida útil culminó		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none">• Dar de baja al equipo.		
ATENTAMENTE:		
 Ing. Clay Guadalupe Analista TIC		
		



IOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
N° :44		
FECHA: 25/05/2015		ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
1551	04-Dec-06	MONITOR PLANET area FLATRON L17185 BN 609UXYG2T642
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none">• Monitor discontinuado.• Equipo con su vida útil cumplida.		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none">• Dar de baja al equipo.		
ATENTAMENTE:		
<div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC</div> <div>HOSPITAL PROVINCIAL "PUYO" TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</div>		



IOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015		N° :45
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE
		CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
1598	08-Apr-07	MONITOR PLANO 63503380NN08 area pai
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none"> Monitor con el LCD roto en dos lugares Cumplió con su vida útil. 		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none"> Dar de baja al equipo. 		
<div> <div>ATENTAMENTE:</div> <div>  <div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC </div> </div> <div>  <div> HOSPITAL PROVINCIAL "PUYO" TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN </div> </div> </div>		



IOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015		Nº :46
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE
		CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
2333	04-Aug-11	MONITOR plano DE 19" dir. negro 16 para programacion de camaras de ojo de aguilá 709UXLSOA856 L192WS-BMQ AWPJ9P
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none">Equipo no se encuentra operativo debido a desperfecto eléctrico ocasionado por la subida de tensión en la planta de energía ocasionando que la placa no emita señal VGA		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none">Dar de baja al monitor.		
ATENTAMENTE:		
<div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC</div> <div></div>		



IOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015		N° :47
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE
		CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
1409	01-Jan-06	MONITOR preparacion LB9115H9KY812208 MOD5915 NRGRO SANSUM MASTER
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none">Monitor CRT, discontinuado		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none">Dar de baja al equipo.		
ATENTAMENTE:		
<div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC</div> <div> HOSPITAL PROVINCIAL "PUYO" TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</div>		



HOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015 UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		N° :48 ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
2590	05-Sep-12	MONITOR SANSUM 18.5 LCDcaja NEGRO SANSUM /LG LCD 206INVM7D191
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none"> Fuente de poder quemada. 		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none"> Dar de baja al equipo 		
ATENTAMENTE: <div> <div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC </div> </div> <div> <div> HOSPITAL PROVINCIAL "PUYO" TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN </div> </div>		

HOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015		N° :49
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE
		CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
2051	01-Jan-06	MONITOR SANSUN
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none">• Equipo CRT, discontinuado.• Cumplió con su vida útil		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none">• Dar de baja al equipo		
ATENTAMENTE:		
<div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC</div> <div> HOSPITAL PROVINCIAL "PUYO" TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</div>		

IOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO

N° :50

FECHA: 25/05/2015



ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE

UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS

CARGO: ANALISTA TIC

CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
1100	29-Aug-06	REGULADOR
2054	02-Mar-10	REGULADOR 2000 firmesa
16325	01-Jun-09	REGULADOR 2000VA Estad.
20527	06-Apr-13	REGULADOR DE VOLTAGE 1200W
2212	20-Dec-10	REGULADOR DE VOLTAJE
2213	20-Dec-10	REGULADOR DE VOLTAJE
2218	20-Dec-10	REGULADOR DE VOLTAJE
2221	20-Dec-10	REGULADOR DE VOLTAJE
2232	20-Dec-10	REGULADOR DE VOLTAJE
2233	20-Dec-10	REGULADOR DE VOLTAJE
5724	01-Jan-06	REGULADOR PARA OXIGENO
8623	17-Jul-07	REGULAMATIC
20254	05-Oct-12	UPC REGULADOR APC 550
4182	01-Jan-06	UPS
14615	01-Jan-06	UPS
13147	20-Dec-07	UPS 500 VA
13268	20-Dec-07	UPS 500 VA
13271	20-Dec-07	UPS 500 VA
13270	20-Dec-07	UPS 600 VA
18346	29-Apr-10	UPS DPSP

IOSPITAL PROVINCIAL PUYO

13341	07-Apr-08	UPS FORZA 750 A 417CO6017 Estadística
18657	09-Nov-10	UPS REG FORZA 750 adm.
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none">• UPS y Reguladores se encuentran en mal estado lo que se recomienda no conectarlos debido a que puede provocar cortocircuitos en la red interna del Hospital.• Cumplen con la vida útil.		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none">• Dar de baja a los equipos UPS y Reguladores		
ATENTAMENTE:		
<div> Ing. Clary Guadalupe Analista TIC</div> <div></div>		



OSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015		N° :51
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE
		CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
537	01-Jan-06	TELEFAX panasonic KX FM 332 contabilidad
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none">• Telefax se encuentra su teclado undido.• Cumplió con su vida útil		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none">• Dar de baja al equipo.		
ATENTAMENTE:		
<div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC</div> <div> HOSPITAL PROVINCIAL "PUYO" TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</div>		

HOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015		N° :52
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE
		CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
773	01-Jan-06	TELEFAX Panasonic C alex oficina area
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none">• No emite señal de confirmación de envío.• Cumplió con su vida útil.		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none">• Dar de baja al equipo.		
ATENTAMENTE:		
<div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC</div> <div></div>		

HOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
N° :53		
FECHA: 25/05/2015		ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
774	01-Jan-06	TELEFAX IFAF545754 kx ft 21 panasonic direccion
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none">El equipo tiene características que ya no son compatibles con la central actualLa vida útil del equipo ya está cumplida.		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none">Dar de baja al equipo.		
ATENTAMENTE:		
<div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC</div> <div> HOSPITAL PROVINCIAL "PUYO" TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</div>		



IOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015 UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		N° :54 ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
1015	04-Apr-06	TELEFAX Panasonic KX-FT 901 6AAQA149551MADRE TIERRA
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none"> Equipo no da señal de tono. Cumplió con su vida útil 		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none"> Dar de baja al equipo. 		
ATENTAMENTE: <div> <div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC </div> </div> <div> <div> HOSPITAL PROVINCIAL "PUYO" TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN </div> </div>		

HOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015		N° :55
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE
		CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
1209	23-Mar-07	TELEFAX CON IDENTIFICADOR -.6DABA066825 intercomunicador PANASONIC KXFPG391
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none">Solo funcionan pocas teclas.El equipo cumplió con su vida útil		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none">Dar de baja al equipo		
ATENTAMENTE:		
<div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC</div> <div></div>		

IOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO

N° :56

FECHA: 25/05/2015

ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE

UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS

CARGO: ANALISTA TIC

CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
861	01/07/2006	CPU Administrativo ATX Pentium IV

DIAGNOSTICO

- Mainboard presenta varios componentes "inchados" lo que no corresponde realizar una conexión.
- El procesador Pentium IV es un tecnologia descatalogada.


RECOMENDACIONES

- Dar de baja al equipo

ATENTAMENTE:



Ing. Clay Guadalupe
Analista TIC



HOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO

N° :57

FECHA: 25/05/2015

ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE

UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS

CARGO: ANALISTA TIC

CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
863	01/07/2008	CPU FARMACIA PENTIUM IV SUPER POWER LG

DIAGNOSTICO


- El historial de mantenimiento indica que se han cambiado por dos ocasiones la fuente de poder y en una la memoria RAM de 2 GB.
- El equipo cumplió su vida útil.

RECOMENDACIONES

- Dar de baja al equipo

ATENTAMENTE:

Ing. Clay Guadalupe
Analista TIC





IOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
N° :58		
FECHA: 25/05/2015		ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
1334	N/D	Cpu intel ATX SUPER POWER Is17
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none">El equipo tecnológicamente no es recomendable para realizar actividades administrativasEl disco duro presenta ruido al encendido.Se requiere cambio de fuente de poder tipo ATX.		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none">Dar de baja al equipo		
ATENTAMENTE:		
<div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC</div>		



IOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO

N° :59

FECHA: 25/05/2015

ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE

UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS

CARGO: ANALISTA TIC

CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
2336		Impresora FX890

DIAGNOSTICO


- El carril del cabezal de impresión se encuentra roto.
- El alimentador de papel se encuentran con engranes rotos.
- El reemplazo de piezas superan la adquisición de un equipo nuevo.

RECOMENDACIONES

- Dar de baja al equipo

ATENTAMENTE:


Ing. Clay Guadalupe
Analista TIC



HOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO

N° :60

FECHA: 25/05/2015

ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE

UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS

CARGO: ANALISTA TIC

CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
1725		MONITOR LG 712NDVW3J3359

DIAGNOSTICO

- La placa posterior se encuentra sulfatada.

RECOMENDACIONES

- Dar de baja al equipo

ATENTAMENTE:


Ing. Clay Guadalupe
Analista TIC





IOSPITAL PROVINCIAL PUYO

INFORME DE BAJA DE EQUIPO INFORMATICO		
FECHA: 25/05/2015 UNIDAD ADMINISTRATIVA: ACTIVOS FIJOS		N° :61 ELABORADO POR: ING. CLAY GUADALUPE CARGO: ANALISTA TIC
CODIGO DEL BIEN	FECHA DE COMPRA	DESCRIPCION
2607		MONITOR PLANO 207FNHF75723
DIAGNOSTICO		
<ul style="list-style-type: none"> La pantalla presenta dos rayas horizontales lo que indica que el panel TFT presenta daño e implica reemplazo total. 		
RECOMENDACIONES		
<ul style="list-style-type: none"> Dar de baja al equipo 		
ATENTAMENTE: <div> <div> Ing. Clay Guadalupe Analista TIC </div> </div> <div> <div> HOSPITAL PROVINCIAL "PUYO" TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN </div> </div>		